

Um ein optimales Ergebnis mit Nanolex Trim Rejuvenator zu erzielen empfehlen wir folgende Anweisungen zu befolgen:

Wir empfehlen grundsätzlich dringend das Tragen von Nitril-Handschuhen zum Schutz Ihrer Haut!

Verarbeitung

Verarbeiten Sie Nanolex Trim Rejuvenator bei +5°C bis +30°C. Vermeiden Sie unbedingt direktes Sonnenlicht beim auftragen und auspolieren !

1. Reinigung: Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und frei von Verschmutzungen sein.

2. Verarbeitung: Nanolex Trim Rejuvenator vor Gebrauch gut schütteln, dann sparsam und gleichmäßig mit einem Applikatorschwamm auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen sollte überschüssiges Material direkt mit einem Nanolex Mikrofaser Tuch auspoliert werden.

3. Trocknung: Die behandelte Oberfläche sollte für 1 Stunde nicht mit Wasser in Berührung kommen. Nach dem Auspolieren und Trocknen sind Farbvertiefung, und Wasserabweisung zu beobachten.

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes und des Technischen Merkblattes sind in jedem Fall zu beachten. Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine nicht nach dieser Anweisung durchgeführten Verarbeitung. Dem Anwender wird angeraten an unauffälliger Stelle eine Probefläche anzulegen und das Produkt in eigener Verantwortung auf Eignung selbst zu prüfen.

Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt, kann keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Dieses Druckstück erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und verliert im Falle einer Neuauflage seine Gültigkeit.

